


Līdzstrāvas pārnese motoru savienošana ar L298n



Šī diagramma parāda veidu, kā līdzstrāvas pārnese motoru ir savienoti ar L298n līdzstrāvas motora draiveri.

- Pievienojiet strāvas kontaktu OUT1 (7.brūns) un OUT3 (9.brūns), zemējuma kontaktus - OUT2 (6.melns) un OUT4 (8.melns).

Piezīmes:

Ja līdzstrāvas pārnese motoriem nav pievienoti vadi, jums būs nepieciešami četri M-M savienojuma vadi, kā arī lodāmais vai karstās līmes pistole, lai tos piestiprinātu līdzstrāvas motoru kontakti.

Šādā gadījumā neaizmirstiet arī simetriski savienot vadus (t.i., ja izvēlaties pieslēgt strāvas avotam motora A augšējo kontaktu, pievienojiet arī motora B augšējo kontaktu attiecīgajam strāvas kontaktam).

Piezīmes: