


Σύνδεση του DC Gear Motors με τον κινητήρα L298n



Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο σύνδεσης των κινητήρων DC με τον κινητήρα L298n DC.

- Συνδέστε τα pin για τροφοδοσία στα OUT1 (7.) και OUT3 (9.) και τα pin γείωσης στα OUT2 (6.) και OUT4 (8.).

Σημειώσεις:

Εάν δεν έχουν συνδεθεί καλώδια στους κινητήρες DC, τότε θα χρειαστείτε τέσσερα καλώδια (ή άλματα M-M) καθώς και κολλητήρι ή πιστόλι ζεστής κόλλας, για να τα συνδέσετε στα pin των κινητήρων DC.

Σε αυτήν την περίπτωση, λάβετε επίσης υπόψη για να συνδέσετε συμμετρικά τα καλώδια (δηλ. εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον άνω pin του κινητήρα A στην τροφοδοσία, θα πρέπει επίσης να συνδέσετε τον άνω pin του κινητήρα B στον αντίστοιχο pin τροφοδοσίας).

Notes: